

図2.3.4 新川破堤付近における標高と浸水域

- 1 建設省国土地理院発行 数値地図25000、および地図50mメッシュ（標高）を使用
- 2 推定浸水域は国土地理院ホームページより作成 平成12年9月13日現在



写真2.3.1 新川の破堤箇所(下流より)



写真2.3.2 新川の破堤箇所(上空より)¹⁰⁾



写真2.3.3 氾濫流の通り道



写真2.3.4 浸水した家屋と車¹⁰⁾



写真2.3.5 浸水した電話ボックス
(西枇杷島小学校付近)



写真2.3.6 濁流により破損を受けた家屋¹⁰⁾
(新川左岸堤防付近)




図2.3.5 天白川越水付近の野並地区における標高と浸水域
建設省国土地理院発行 数値地図25000、および地図50mメッシュ（標高）を使用



写真2.3.7 浸水した天白区の様子¹⁰⁾



写真2.3.8 濁流に飲まれる天白区の家屋¹⁰⁾



写真2.3.9 浸水した工場内部
(天白区天白町野並)



写真2.3.10 浸水した住宅内部
(天白区天白町野並)



写真2.3.11 土砂崩れ現場の様子
(緑区鳴海町)



写真2.3.12 竜巻による屋根の破損
(緑区六田)